

W09 – Cable de programación

<u>OPERACIÓN</u>	<u>DESCRIPCION OPERACIÓN/ ÚTIL</u>	<u>EMPL.CERTIF UTIL / SELLO</u>
1000	CORTADO Y MARCADO MANUALDE CABLES Y ETIQUETAS CORTAR Y MARCAR CABLES, ETIQUETAS Y MANGUITOS IDENTIFICATIVOS SEGÚN PLANO.	
1100	CONECTAR EN BANCO. SOBRE MESA DE TRABAJO, Y SEGÚN LISTA DE CONECTORES REFERIDOS EN EL PLANO: * PELAR EXTREMOS DE CABLES. * MONTAR MANGUITOS IDENTIFICATIVOS DE CABLES. * GRAPAR Y/O SOLDAR CONTACTOS. * INSERTAR CONTACTOS. NOTA: * PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A LOS DETALLES Y NOTAS DEL DIBUJO.	
1300	VERIFICAR. VERIFICAR SEGÚN PLANO Y NORMAS. * LONGITUD DE PELADOS. * HUELLAS DE GRAPADO CORRECTAS. * TESTIGOS NO PISADOS. * AISLANTE DE CABLES NO DAÑADOS. * ENSAYO DE TIRÓN. * ANCLAJE DE CONTACTOS.	
1400	TENDER Y CONDUCIR SOBRE MESA DE TRABAJO Y SEGÚN PLANO: * SITUAR CONECTORES. * TENDER Y CONDUCIR CABLES HASTA SUS PUNTOS DE CONEXIÓN.	
1500	VERIFICAR. SEGÚN PLANO Y NORMAS. * COMPROBAR LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DE LOS CABLES.	
1600	CONECTAR EN TABLERO SOBRE MESA DE TRABAJO, Y SEGÚN LISTA DE CONECTORES REFERIDOS EN EL PLANO: * PELAR EXTREMOS DE CABLES. * MONTAR MANGUITOS IDENTIFICATIVOS DE CABLES. * GRAPAR Y/O SOLDAR CONTACTOS. * INSERTAR CONTACTOS. NOTA: * PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A LOS DETALLES Y NOTAS DEL DIBUJO.	

CREADA POR:	Javier López	REVISADA POR:	Félix Ruiz	VALIDADA POR:	
FECHA:	13/07/11	FECHA:	13/07/11	FECHA:	

W09 – Cable de programación

<u>OPERACIÓN</u>	<u>DESCRIPCION OPERACIÓN/ ÚTIL</u>	<u>EMPL.CERTIF UTIL / SELLO</u>
1700	VERIFICAR. VERIFICAR SEGÚN PLANO Y NORMAS. * LONGITUD DE PELADOS. * HUELLAS DE GRAPADO CORRECTAS. * TESTIGOS NO PISADOS. * AISLANTE DE CABLES NO DAÑADOS. * ENSAYO DE TIRÓN. * ANCLAJE DE CONTACTOS.	
1800	TERMINAR MAZO * COMPROBAR QUE LAS MEDIDAS EN SU TERMINACIÓN CORRESPONDEN A LAS DEL PLANO. * MONTAR IDENTIFICACIONES DE CONECTORES Y EXTREMOS UTILIZANDO SIEMPRE EL MISMO CRITERIO. * ANOTAR EN LA ETIQUETA IDENTIFICATIVA.	
1900	VERIFICAR. * COMPROBACIÓN VISUAL DE COLOCACIÓN Y ORIENTACIÓN DE ETIQUETAS PROG Y W09. * COMPROBACIÓN VISUAL DE FIJACIÓN DE SUB-D PROG Y SU TAPA. * COMPROBACIÓN ESQUEMA ELÉCTRICO DEL CABLEADO.. * CONEXIÓN CORRECTA EN NÚCLEO RABBIT.	

CREADA POR:	Javier López	REVISADA POR:	Félix Ruiz	VALIDADA POR:	
FECHA:	13/07/11	FECHA:	13/07/11	FECHA:	